



**P.P.H.U. „Kompleks”
Zespół Rzeczoznawców
37-600 Lubaczów, ul. Mazury 1**

Ocena Techniczna nr : 24040/ZSz/10/20

Zadanie oceny: ustalenie wartości rynkowej ciągnika rolniczego

**Zleceniodawca: Nadleśnictwo Oleszyce
37-630 Oleszyce , ul. Zielona 4b**

Zlecenie nr: zlecenie ustne

Rzeczoznawca: mgr inż. Zdzisław Szpyt

Oleszyce, 19.10.2020 r.



1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania - zlecenie ustne.

Materiał wyjściowy do opracowania:

- dokumenty udostępnione przez Nadleśnictwo Oleszyce
- oględziny ciągnika

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest: ustalenie wartości rynkowej ciągnika rolniczego

3. Dane techniczne pojazdu:

Pojazd-marka – MTZ

Model – MTZ 1025A (PRONAR 1025A)

Masa własna – 4194 kg

Silnik/rodzaj – 4S, ZS

Układ cylindrów – rząd. 4

Pojemność – 4752 cm³

Moc – 74 kW

4. Dane identyfikacyjne i eksploatacyjne

Nr rejestracyjny – RLU-51TE

Nr ramy - 01512R

Rok produkcji – 2005

Data pierwszej rejestracji – 09.01.2006 r.

Data następnego badania technicznego – 23.03.2021 r.

Stan licznika w dniu oględzin – 2697 mtg

Łączny czas pracy – 3269 mtg

(uwaga: licznik motogodzin wymieniony przy stanie 572 mtg)

5. Stwierdzony stan faktyczny

a/ Silnik z osprzętem:

Silnik - łatwe uruchamianie, równomierna praca, nieliczne zapocenia na uszczelnieniach, głowica po szlifowaniu.

Układ zasilania - stan dobry, pompa wtryskowa po naprawie.

Układ chłodzący - szczelny.

b/ Podwozie pojazdu

Układ kierowniczy - powiększony luz na przekładni kierowniczej i końcówka drążków.

Zawieszenie przednie - zużycie proporcjonalne do czasu pracy, stan dobry

c/ Kabina i elementy nadwozia:

Pokrywa komory silnika - pognięta i porysowana miejscowo

Dach kabiny - porysowany miejscowo.

Słupki tylny lewy - porysowany

Błotnik przedni lewy (tworzywo) - połamany

Błotnik przedni prawy (tworzywo) - połamany

Błotnik tylny lewy (tworzywo) - popękany miejscowo

Błotnik tylny prawy (tworzywo) - popękany miejscowo z ubytkami

Uszczelki - zdeformowane, popękane z ubytkami

Oslona p/błotna lewa - połamana

Wykładzina podłogi – zużyta eksploatacyjnie

Fotel kierowcy – porwana tapicerka i mikroguma z ubytkami

d/ Instalacja elektryczna

Wiązka główna - po kilku naprawach wykonanych systemem gospodarczym, stan dobry

e/ Ogumienie

MAXAM 380/70R24 – stan dobry, zużycie eksploatacyjne ok. 30%

PETLAS 18,4-34 – stan dobry, zużycie eksploatacyjne ok. 40%
(miejscowe wyrwania bieżnika)

f/ Układ pneumatyczny

Usterki i braki nie stwierdzono. Zużycie proporcjonalne do czasookresu eksploatacji. Wymiana sprężarki.

g/ Układ hamulcowy

Sprawy, usterki i braki nie stwierdzono.

h/ Układ zawieszenia narzędzi

Zużycie eksploatacyjne zapewniające poprawne funkcjonowanie ,
ogólny stan dobry

6. Udokumentowane naprawy

Wymiana sprężarki - 26.06.2019 r.
Naprawa pompy wtryskowej - 04.12.2019 r.
Wymiana rozpylaczy - 05.12.2019 r.
Szlifowanie głowicy, wymiana uszczelki 03.01.2020 r.
Wymiana akumulatora 12V 92Ah - 30.05.2020 r.
Wymiana akumulatora 12V 92Ah - 30.06.2020 r.
Wymiana korpusu sprzęgła - 22.07.2020 r.
Wymiana wału blokady - 13.0.8.2020 r.

7. Ustalenie wartości pojazdu

Obowiązujące cenniki - Info-Ekspert, EUROTAX - nie zawierają notowań
wycenianego ciągnika rolniczego, ze względu na rok produkcji.

Biorąc powyższe pod uwagę wartość pojazdu ustalono na podstawie ofert
sprzedaży internetowej.

Wartość netto ciągnika rolniczego - **43100.- zł**

Słonie: czterdzieści trzy tysiące sto zł

8. Wnioski końcowe i zastrzeżenia

- a/ Podpisując niniejszą wycenę, rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte uszkodzenia, wady montażu lub materiałowe wycenianego ciągnika
- b/ Przyjęta ocena stanu technicznego przy wycenie ciągnika kołowego nie stanowi ekspertyzy technicznej
- c/ Autor opracowania zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszego opracowania
- d/ Oszacowana wartość ciągnika rolniczego określona została w kwocie netto.

Rzeczoznawca:

mgr inż. Zdzisław Szpyt
RZECZOZNAWCA SITK
Nr upr. 0/20/24




mgr inż. Zdzisław Szyme
RZECZOZNAWCA/SITK
N. u. p. 0120177



mgr inż. Zdzisław
RZECZOZNAWCA
N. u. p. 0120177





Zdzisław Szpy
ZNAWCA STTK
r. 011094



inż. Zdzisław
SPECJOZNAWCA
c.p.r. 0120

