

**P.P.H.U. „Kompleks”
Zespół Rzeczoznawców
37-600 Lubaczów, ul. Mazury 1**

Ocena Techniczna nr : 24042/ZSz/10/20

Zadanie oceny: ustalenie wartości rynkowej deszczowni szpulowej

**Zleceniodawca: Nadleśnictwo Oleszyce
37-630 Oleszyce , ul. Zielona 4b**

Zlecenie nr: zlecenie ustne

Rzeczoznawca: mgr inż. Zdzisław Szpyt

Stare Oleszyce, 19.10.2020 r.

1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania - zlecenie ustne.

Materiał wyjściowy do opracowania:

- dokumenty udostępnione przez Nadleśnictwo Oleszyce
- oględziny deszczowni szpulowej

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest: ustalenie wartości rynkowej deszczowni szpulowej

3. Dane techniczne deszczowni szpulowej:

Producent-marka - GIACOMO GIUNTI & C. S.p.A.

Model - Tornado F2 50/150

Masa własna bez wody - 395 kg

Masa własna z wodą - 600 kg

Ciśnienie pracy 0.12 - 10 bar

Wydatek wody 1- 20 m³/h

Średnica węża - 50 mm

Długość węża - 150 m

Wymiary:

- długość - 2350 mm

- szerokość - 1350 mm

- wysokość - 1500mm

Maksymalna temperatura pracy - 40 stopni C

4. Dane eksploatacyjne

Rok produkcji – 2004

Nr fabryczny maszyny – 3060

Nr identyfikacyjny – 591/1116

5. Stwierdzony stan faktyczny

Deszczownia szpulowa poddana wycenie jest kompletna i bez widocznych uszkodzeń. Nosi ślady krótkotrwałej eksploatacji i długotrwałego magazynowania.

6. Ustalenie wartości pojazdu

Analiza dostępnych ofert sprzedaży internetowej, oraz ofert sprzedaży w prasie technicznej, wykazała całkowity brak ofert sprzedaży używanej deszczowni o tych samych, lub zbliżonych parametrach.

Dlatego też, wartość deszczowni szpulowej ustalono w oparciu o wartość deszczowni nowej stosując wzór:

$$W_r = W_p \times (1 - Z_p/100\%) \times K \times E - k_r$$

gdzie:

a/ Wartość netto deszczowni nowej o zbliżonych parametrach – $W_p = 12190.- \text{ zł}$

b/ Stopień zużycia eksploatacyjnego – $Z_p = 40\%$

c/ Wskaźnik nowoczesności – $K = 0,8$

d/ Współczynnik urynkowienia – $E = 0,8$

e/ Zredukowane koszty naprawy – $k_r = 0$

f/ Wartość netto deszczowni – $W_r = 4680.- \text{ zł}$

Słownie : cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt zł

7. Wnioski końcowe i zastrzeżenia

a/ Podpisując niniejszą wycenę, rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte uszkodzenia, wady montażu lub materiałowe wycenianej deszczowni szpulowej

b/ Przyjęta ocena stanu technicznego przy wycenie deszczowni szpulowej nie stanowi ekspertyzy technicznej

c/ Autor opracowania zastrzega sobie prawa autorskie do niniejszego opracowania


d/ Oszacowana wartość deszczowni określona została w kwocie netto.

Rzeczoznawca:

mgr inż. Zdzisław Szpyt
RZECZOZNAWCA /SIITK
Nr upr. 0120/94



M. Zdzisław Stry
ZOZNAWCA SJK
T. 0120/94



M. Zdzisław Stry
ZOZNAWCA SJK
T. 0120/94



GIUNTI S.p.A.
Via Giuseppe Cesareo 3
00196 Roma - Italia - Tel. 06/4781111

GIUNTI

MACCHINA 501150

MODELLO F2

MATRICOLA 5080

ANNO DI FABBRICAZIONE 2004

CE

