



OPINIA Nr: 11/S/01/2017

z dnia: 2017/02/01

Rzecznawca : mgr inż Andrzej Cyganek

Zleceniodawca: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew

Adres: ul. Parkowa 12, 98-270 Złoczew

Właściciel: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Złoczew

Adres: ul. Parkowa 12, 98-270 Złoczew

Zadanie: Określenie stanu technicznego pojazdu samochodowego marki: FS-Lublin ; typ: Żuk A07J; nr rej: SAG 4922 oraz oszacowanie jego wartości rynkowej

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] II-2017

Marka: DAEW./ANDO./INT. Model pojazdu: Żuk A-07 2.5t
Wersja: A-07 Towos Nr rejestracyjny: SAG 4922 Rok prod.: 1996
Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t

Nr INFO-EKSPERT 221-00008
Nr identyfikacyjny (VIN) SUL00711HT0580317
Data pierwszej rejestracji 1996/02/27
Data ważności badania technicznego 2017/03/25
Wskazanie drogomierza 72092 km
Okres eksploatacji pojazdu (96/02/27-17/02/15) 252 mies.
Kolor powłoki lakierowej. (rodzaj lakieru) niebieski 1-warstwowy akrylowy
Dop. masa całkow. / Ładowność 2500 kg / 425 kg
Rodzaj nadwozia furgon 4 drzwiowy 7 osobowy
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów 2 / tylny (4x2) / manualna
Zawieszenie osi / Rozstaw osi sprężyny / 2700 mm
Oznaczenie silnika S-21
Rodzaj silnika z zapłonem iskrowym (gaźnik)
Pojemność / Moc silnika 2120 ccm / 52kW (71KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów 4 / rzędowy
Długość / Szerokość / Wysokość 4320 mm / 1820 mm / 2200 mm

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	+Instalacja gazowa (wtrysk gazu wielopunktowy ciągły)	148
2	Zaglówek fotela kierowcy	2

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	*Kormoran 6.50 R16C	5,5	58
Przednie prawe:	*Kormoran 6.50 R16C	5,5	58
Tylne lewe:	*Kormoran 6.50 R16C	5,5	58
Tylne prawe:	*Kormoran 6.50 R16C	5,5	58

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Do oględzin przedstawiono samochód ciężarowy uniwersalny marki : FS-Lublin typ: Żuk A07J; nr. rej. SAG 4922; pojazd zbadano w obecności przedstawiciela Zleceniodawcy .
Wycenę pojazdu oparto na oględzinach zewnętrznych

Próby pracy silnika nie przeprowadzono - awaryjnie uszkodzona instalacja gazowa .

Okresowe badanie techniczne ważne do: 25.03.2017r

W wyniku przeprowadzonego badania pojazdu ustalono :

Silnik pojazdu :

- próby pracy silnika nie przeprowadzono z uwagi na awaryjnie uszkodzoną instalację gazową ; znacznej wielkości wycieki oleju ; wyposażenie silnika kompletne, z oznakami znacznej wielkości zużycia eksploatacyjnego

Układ przeniesienia napędu:

- kompletny - próby działania nie przeprowadzono

Układ kierowniczy i zawiesznień :

- zawieszenie - kompletne - amortyzatory przednie i tylne ograniczona skuteczność działania
- układ kierowniczy - powiększone luzy sumaryczne układu kierowniczego

Rama nośna :

- rama nośna pojazdu o nr fabrycznym: SUL00711HT0580317 - numer wybity na podłużnicy prawej w części przedniej; odczytany z natury

- naloty korozji na całych powierzchniach podłużnic i poprzecznic ramy nośnej; powłoka lakierowa zmatowiała w miejscach rozwiniętych ognisk korozyjnych zniszczona

Nadwozie pojazdu :

- tabliczka znamionowa przynitowana na ścianie pionowej stopnia drzwi przednich lewych
- nadwozie : liczne drobne wgniecenia i uszkodzenia mechaniczne na powierzchni całego nadwozia
- rozwinięte ogniska korozyjne na powierzchniach szkieletu, płycie podłogowej przedziału kabiny kierowcy, łączeniach blach oraz oblachowaniu zewnętrznym z rozwarstwieniami i ubytkami materiału . Powłoka lakierowa nadwozia: zmatowiała , porysowana w miejscach rozwiniętych ognisk korozyjnych zniszczona
- wyposażenie nadwozia kompletne z oznakami intensywnego użytkowania ; tapicerka wewnętrzna - trwale zabrudzona

Instalacja elektryczna , oświetleniowa i sygnalizacyjna :

- kompletna z oznakami zużycia eksploatacyjnego

Układ hamulcowy :

- zasadniczy i postojowy kompletne - sprawne technicznie

Tarcze kół

- tarcze kół stalowe 4 szt ; rozwinięte ogniska korozyjne na powierzchniach tarcz kół

Układ wydechowy :

- kompletny

Instalacja zasilania gazem LPG

- kompletna , awaryjnie uszkodzona; dokumentację dozorową oraz homologacyjną do wglądu przedstawiono

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 11/S/01/2017

z dnia: 2017/02/01

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [D] II-2017

Marka: DAEW./ANDO./INT. Model pojazdu: Żuk A-07 2.5t

Wersja: A-07 Towos Nr rejestracyjny: SAG 4922

Rok prod.: 1996

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy do 3.5t







